



DA4014

LINTERNA FRONTAL RECARGABLE CON SENSOR



ESPECIFICACIONES:

- 5 modos de iluminación
- Iluminación LED COB
- Foco LED XPE
- Potencia: 140-350lm (frontal) + 60-150lm (spot)
- Regulador de intensidad
- 6000 Kelvin
- Autonomía de la batería 2h30 a 8h + 8h (spot)
- Tiempo de carga: 2h30
- Tipo de batería Li-ion 3,7V 1200mAh
- Recarga: Cable USB-C (incluido)
- Protección IPX4
- Faro de 230
- Cinta elástica ajustable
- Peso: 70g
- Estándares: EN IEC 55015: 2019+A11:2020, EN 61547:2009, EN IEC 61000-3-2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019

USO:



Botón de encendido

1. Pulse el botón de encendido/apagado para encender la luz COB o al 100%.
2. Pulse de nuevo el botón de encendido para pasar a la función de iluminación al 40%.
3. Pulse el botón de encendido una 3ª vez para encender la luz lateral XPE al 100%.
4. Pulse de nuevo el botón de encendido para cambiar a la función de iluminación al 40%.
5. Cuando el flash esté encendido, mantén pulsado el botón de encendido durante 2 segundos al mismo tiempo para activar la función flashing.
6. Pulsa de nuevo el botón Power para apagarlo.



Sensor de movimiento

- Cuando la lámpara esté encendida, pulsa el botón del sensor. A partir de ese momento, independientemente del modo de iluminación que elijas (cinta o foco), cuando pases la mano por delante del sensor la lámpara se apagará.
- Si vuelves a pasar la mano por delante del sensor, la lámpara se enciende de nuevo.



DA4014

**RECHARGEABLE HEADLAMP
WITH SENSOR**



SPECIFICATIONS:

- 5 lighting modes
- COB LED illumination
- XPE LED spotlight
- Power: 140-350lm (front) + 60-150lm (spot)
- Dimmer
- 6000 Kelvin
- Battery life 2h30 to 8h + 8h (spot)
- Charging time: 2h30
- Type of battery Li-ion 3,7V 1200mAh
- Recharging: USB-C cable (included)
- IPX4 protection
- 230° headlamp
- Adjustable elastic strap
- Weight: 70g
- Standards: EN IEC 55015: 2019+A11:2020, EN 61547:2009, EN IEC 61000-3-2019, EN 61000-3-3-2013+A1:2019

USE:



Power button

1. Press the on/off button to switch on the COB or 100% light.
2. Press the power button again to switch to the 40% illumination function.
3. Press the power button a 3rd time to switch on the XPE side light at 100%.
4. Press the power button again to switch to the 40% illumination function.
5. When the flash is on, press and hold the power button for 2 seconds at the same time to activate the flashing function.
6. Press the Power button again to turn it off.



Motion sensor

- When the lamp is on, press the button on the sensor. From that moment on, regardless of the lighting mode you choose (tape or spotlight), when you pass your hand in front of the sensor, the lamp will turn off.
- If you pass your hand in front of the sensor again, the lamp turns on again.